

Информация

на предписание № 35\1\1- 6 от 24.09.2020 года. « Об устранении нарушений требований пожарной безопасности , о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара»

1. В здании школы на первом этаже, дверь между помещениями для приготовления пищи и столовой, имеет предел огнестойкости менее E130.(СП.4.131.2013(4).Пункт – 5.6.4.

Нарушение не устранено.

Срок устранения до 01.07.2021 г.

2. В здании школы дверь, ведущая из помещения для трудового обучения в коридор первого этажа, имеет предел огнестойкости менее E160. СП.4.131.2013(4).Пункт – 5.6.4.

Нарушение не устранено.

Срок устранения до 01.07.2021 г.

3. В здании школы дверь, ведущая из помещения книгохранилища в коридор второго этажа, имеет предел огнестойкости менее E160.

СП.4.131.2013(4).Пункт – 5.6.4.

Нарушение не устранено.

Срок устранения до 01.07.2021 г.

4. В здании школы в коридоре второго этажа, расстояние между огнетушителями превышает 20 метров.

Пункт – 474 (3).

Нарушение не устранено.

Срок устранения до 01.07.2021 г.

5. В здании школы на первом этаже двери, ведущие на лестничную клетку, имеют обычное остекление.

Пункт – 36 (3)

Нарушение устранено.

6. В здании школы на втором этаже, двери, ведущие на лестничную клетку имеют обычное остекление.

Пункт – 36 (3)

Нарушение устранено

7. Захозу школы за нарушения требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара объявлено замечание.

Директор МБОУ Таскинская СОШ: *Л.А. Мигла*

